


Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

The half profiles must be anodised before being joined.

Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



Die Profile sollten bevorzugt in Vertikal-Beschichtungsanlagen oberflächenbehandelt werden.

Inventor