



(104)

Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

Bereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

————— mech. polished
 - . - . - main coating surface
 - . . - . - secondary coating surface

SCHÜCO