



(57.9)

Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

Bereich (----) von Farbe,
insbesondere
von Farbspritzern und
Verdickungen freihalten.

————— mech. polished
 - - - - - main coating surface
 - - - - - secondary coating surface

SCHÜCO