



(54.5)

Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

Bereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

————— mech. polished
 - . - . - . main coating surface
 - . - . - . secondary coating surface

SCHÜCO