

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	541040	526740	302570	278123	278121
Gewicht Weight 1990.30 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 146		Farbe Colour	
		uml. total 372			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Door leaf IW 73/73 Türflügel IW 73/73	
		Datum Date 08.09.2020			
		gez. drawn Poll, M.		Schüco ADS 65 HD Gen2	
		gepr. checked Mindermann, P.			
		ges. seen Siekmann, C.		541040_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	